

# Aangetroffen vervuilingen

## Asbest

Tijdens voorbereidende werkzaamheden aan de dijk en in de proefvakken hebben we asbest aangetroffen. We hebben aanvullende onderzoeken uitgevoerd om de vervuiling in kaart te brengen. Hierbij troffen we asbest aan verspreid op verschillende plekken op de West- en Zuidkade. Het asbest bevindt zich in de puinfundering onder het zetsteen van het buitentalud.

Deze vervuiling gaat voor het grootste gedeelte worden ingepakt in de nieuwe dijk. Een klein deel van de vervuiling dit buiten het nieuwe profiel valt wordt veilig afgegraven en afgevoerd.



Voorbeeld materiaal na milieukundige zevingen



Voorbeeld asbest onder zetsteen (dijkvak 2 Zuidkade)



Voorbeeld samenstelling kreukelberm




Voorbeeld asfalt- en gietasfalt in kreukelberm


## Teerhoudend asfalt

Tussen Rozewerf en de Vuurtoren hebben we over een lengte van circa 1.100 meter teerhoudend asfalt aangetroffen. Het asfalt bevindt zich in de kreukelberm aan de buitenkant van de dijk.

De kreukelberm waar de vervuiling zich in bevindt, wordt ingepakt in de nieuwe dijk.



Locaties asbest en asfalt en de wijze van integreren in de nieuwe dijk



Locatie teerhoudend asfalt

## Onze partners

